

**総合病院における真菌動態調査**  
**The movement of the fungi sampled at the hospital**  
**0030127 中川 幸子 Sachiko NAKAGAWA**  
**指導教官 田中 辰明 Tatsuaki TANAKA**

### 1. はじめに

真菌は空気質汚染の一因である。一般建築を使用する健常人にはたいした問題とならないことでも、病院を使用する身体的弱者においては、肺炎などを起こし命を落とす可能性もある。そのため、病院での真菌増殖を軽視できない。

本研究は、茨城県の某総合病院を対象に、各病室のエアフィルターに着目して、空気浮遊真菌の調査を行った。今回は、紫外線殺菌による抗菌フィルターを使用している病室と、従来通りの抗菌剤を使用した抗菌性フィルターを使用した病室で測定を行い、2種類の抗菌フィルターの違いで菌数に差が生じるかどうか比較した。

### 2. 方法

**対象病院：**茨城県、総合病院（210床）

5階建鉄筋コンクリート造

竣工日 2001年9月20日

**測定日：**

2003年7月9日(水) 晴れ

8月27日(水) 雨のち晴

10月22日(水) 雨

12月11日(木) 曇のうち雨

(全日、外来あり。)

**測定場所：**

測定場所は、Table.1に示す全7部屋。感染症室は7月のみ、12月は病室使用の関係で4部屋のみ実施した。(Table.1には、フィルターの種類・抗菌剤の種類・月ごとの患者数もまとめた。)

**測定項目：**①温湿度 ②空中浮遊菌（真菌）  
 ③エアコンフィルターにおける付着菌

**測定方法：**

**温湿度：**thermo recorder (株式会社テイント・デイ製)

15分おきに3回測定。

Table.2 測定病室の平均温湿度

病室	7月		8月		10月		12月	
	平均温度 Av.±SD [°C]	平均湿度 Av.±SD [%]						
HEPA 感	25.7±0.61	64.3±4.04	-	-	-	-	-	-
紫外線	301	24.3±0.42	71.3±2.52	25.5±0.46	63.0±0.00	24.8±0.57	70.0±7.94	-
	418	25.1±0.93	65.3±3.51	25.0±1.70	62.0±8.48	25.3±0.06	63.7±0.58	-
	517	25.9±0.64	62.0±0.00	24.0±0.31	64.0±2.52	24.8±0.81	62.0±3.46	24.4±0.38
	新	26.2±0.42	63.0±2.83	24.0±0.00	62.0±0.00	25.0±0.44	57.3±1.53	25.9±0.00
抗菌剤	318	25.7±0.06	65.0±0.00	25.7±0.06	65.3±0.58	24.7±0.06	60.3±2.08	22.6±0.58
	508	26.2±0.44	61.3±2.08	25.0±0.66	63.7±2.08	26.6±0.15	60.3±0.71	23.6±0.82

### 空中浮遊菌（真菌）

- MAS式エアーサンプラー(Merck社) 使用。
- 使用培地：PDA培地・M40Y培地
- 吸引空気量 150L。
- 各部屋中央、床にて2回ずつ採取。
- 採取後、25°Cで7日間培養し、計数

### エアコンフィルターにおける付着菌

- 培地：PDA・M40Y（7月はPDAのみ。）
- 拭取用検査キット（栄研器材株式会社）使用。綿棒部分でエアコンフィルター 10×10cm<sup>2</sup>部分をよく拭取る。綿棒を容器に戻した後よく攪拌し、0.1mLをマイクロピペットで採取し、2種類の培地に塗布。25°Cで7日間培養し、計数。

### 3. 結果および考察

#### ◆ 温湿度

Table.2に、測定病室の平均温湿度を示した。温度は、月ごと・病室において大きな変動は見られなかった。しかし、湿度に関しては、病室ごとに大きな変動は見られないが、月ごとに差が見られた。7・8・10月の湿度は60%以上であるのに対し、暖房を使用する12月は、50%前後であった。

Table.1 測定場所とフィルター・抗菌剤・患者数

測定病室	使用 フィルター	抗菌 方法	患者数(人)			
			7	8	10	12
感染症室 3F	高性能 (HEPA)	不明	0	-	-	-
一般病室 301	中性能	紫外線	0	2	2	-
一般病室 418	中性能	紫外線	4	2	2	-
一般病室 517	中性能	紫外線	4	4	3	3
新生児室 3F	中性能	紫外線	2	0	1	2
一般病室 308	中性能	抗菌剤	4	4	4	1
一般病室 508	中性能	抗菌剤	4	4	4	4

フィルターの交換は、6ヶ月に1度、1月・7月に実施。

測定期間中、7月下旬（7月測定後）にフィルター交換を実施した。  
 301・418・517・新生児室のフィルター、308・508のフィルターは同一製品。

感：感染症室 新：新生児室

感：感染症室、新：新生児室




Fig.1 各病室における空中浮遊菌数(真菌)




Fig.2 各病室のエアコンフィルターにおける付着菌数(真菌)

### ◆ 空中浮遊菌(真菌)

Fig.1に、各病室における空中浮遊真菌数を示した。7月が菌数が多く、12月が少なかった。12月において菌数が少ないのは、部屋の湿度が低いためであると考えられる。また、7月に菌数が多いのは、フィルターが交換前で汚れていたことが考えられる。(菌種は、住環境で多く見られる *Penicillium*、*Cladsporium* が大部分を占めた。)

フィルターに関しては、高性能(HEPA)フィルターを使用した病室と中性能フィルターを使用した病室では、顕著な差が見られなかった(7月)。また、紫外線ランプを使用した病室と一般的の抗菌剤を使用した病室では、8月の M40Y 培地にのみ差が見られたが、それ以外では相違はなかった。

### ◆ エアコンフィルターにおける付着菌

Fig.2に、各病室のエアコンフィルターにおける付着菌数(真菌)を示した。空中浮遊菌同様、12月が菌数が少なかった。高性能(HEPA)フィルターを使用した病室は、菌数が0であった。また、紫外線ランプを使用した病室と一般的の抗菌剤を使用した病室では、特に相違はなかった。

### 4. まとめ

2種類の抗菌性フィルターを使用した病室を比較したが、室内の空中浮遊真菌・エアコンフィルター

における付着菌にも、菌数に大きな差が見られなかつた。しかし、欧州の基準\*(Non-industrial indoor environments)によると、各病室の空中浮遊菌数が『Low』『Intermediate』に分類された(Fig.1)。それは、フィルターの抗菌作用の影響、または、フィルター交換後の測定で、菌数が減少していることから、病院側が半年に1回フィルター交換を実施しているためであろう。今回は、抗菌性フィルターのみの測定であったため、非抗菌性フィルター使用の病室と比較ができなかった。今後機会があれば、両者の比較も検討したい。

#### \* 欧州の基準

Category	Houses (CFU/m³)	Non-industrial indoor environments(CFC/m³)
very low	< 50	< 25
Low	< 200	< 100
Intermediate	< 1000	< 500
High	< 10,000	< 2,000
very high	> 10,000	> 2,000

#### 【謝辞】

本研究の実施に際し、衛生微生物センター李惠俊博士、ピーマック株式会社の田中基夫氏の協力・指導を得た。記して謝意を表す。

#### 【参考文献】

- 1) 小笠原和夫；カビの科学、地人書館 昭和56年
- 2) 宇田川俊一ら；菌類図鑑 上・下、講談社 1978
- 3) 今井綾乃；病院建築における真菌の動態に関する研究、平成12年お茶の水女子大学卒業論文
- 4) 今井恵子；空調機内の細菌および真菌汚染度調査、空調機フィルターの抗菌・抗カビ効果に関する研究、平成13年お茶の水女子大学修士論文